

BODEMINFORMATIECHECK

Dit formulier bevat de bij het team Omgevingskwaliteit van de gemeente Rheden bekende gegevens over de bodemkwaliteit van onderstaande locatie en gegevens van activiteiten die daarop van invloed kunnen zijn geweest.

**Stationsplein 38-56, 58, 60-90, 94-132
met 502-518, 502-518 en 522-536 te Velp (Serviceflat Atlanta)
Kadastraal: gemeente Velp, sectie H, nr. 2190**

Met betrekking tot deze locatie en de aangrenzende percelen (tot een maximum van 25 meter) zijn de volgende archieven geraadpleegd.

- Nazca. Dit systeem bevat alle bij de gemeente Rheden bekende bodemonderzoeken, alle bekende particuliere ondergrondse tanks en alle voormalige bedrijven in de gemeente Rheden die vanaf 1880 een Hinderwet- of milieubeheervergunning hebben gehad, aangevuld met adressen uit de Kamer van Koophandellijst m.b.t. mogelijk sterke verontreinigende bedrijfsactiviteiten.
- Nota Bodembeheer. In deze nota staat weergegeven wat de globale bodemkwaliteit van (delen van) de gemeente is. Daarbij is geen rekening gehouden met lokale verontreinigingsbronnen.
- Bouwfiches. Hier zijn de afgegeven bouwvergunningen te vinden. Er is specifiek gekeken naar bedrijfsgebouwen.
- Risicokaart explosieven. Hierop staan de gebieden aangegeven waar door gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog mogelijk explosieven zijn terechtgekomen. De kaart houdt geen rekening met naoorlogse werkzaamheden in de bodem.

BODEMONDERZOEKEN

- ☐ Op of grenzend aan de locatie zijn geen bodemonderzoeken uitgevoerd.
- ☒ Op en/of grenzend aan de locatie zijn de volgende bodemonderzoeken uitgevoerd:

Naam /adres	Brinkman en Germeraad / Brinkerhaege 2-16	Rapportdatum	1997-2005
Soort onderzoek	Diverse onderzoeken	Locatiecode	AA027502984
Verontreinigings- situatie	Bovengrond: Licht verontreinigd met lood, zink, PAK en minerale olie, plaatselijk sterk verontreinigd met PAK. In 2005 is een bodemsanering uitgevoerd; alle sterke PAK-verontreiniging is verwijderd. Ondergrond: Geen verontreinigingen aangetroffen Het toegangspad naar het Stationsplein is voorzien van een funderingslaag (bouwstof) die plaatselijk sterk verontreinigd is met lood en PAK. Dit toegangspad is blijven liggen; er bestaat geen actueel risico. In het grondwater zijn geen verontreinigingen aangetroffen		

Mogelijk zijn in de omgeving grondwaterverontreinigingen aanwezig die invloed hebben op de locatie. Met de verrichte check is het niet mogelijk alle grondwaterverontreinigingen die (enige) invloed kunnen hebben te vermelden.

INFORMATIE UIT HET MILIEU- EN BOUWVERGUNNINGENARCHIEF

- ☐ Over de locatie en de aan de locatie grenzende percelen is geen bodemrelevante informatie bekend.
- ☒ Over de locatie en/of over de aan de locatie grenzende percelen is de volgende bodemrelevante informatie bekend:

Adres	Informatie
Brinkerhaege 1-7 (Eertijds Stations- straat 5)	Vml. bedrijfslocatie van N.V. Brinkman en Germeraad, groothandel in machines voor de grafische industrie; in 1996 overgenomen door Solar.
Stationsstraat 28	In de periode 1975 – 1977 stond van bij de Kamer van Koophandel een bedrijf ingeschreven met de activiteiten fabricage van en handel in uurwerken (Speedy Order Service B.V./Atem).
Stationsstraat 32	- In 1952 is een vergunning verstrekt aan J. Vlaswinkel en G. Jonker voor de bouw van een smederij. - In 1960 is een vergunning verstrekt voor een verbouwing van de smederij. - Van 1961 tot 1979 stond op dit adres Fa. Smederij Vlaswinkel en Jonker ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Stationsstraat 40	- In 1940 is een Hinderwetvergunning verstrekt aan de Bat. Imp. Mij. voor een benzine-installatie en 2 ondergrondse tanks. - In 1964 is een Hinderwetvergunning verstrekt aan Shell voor een ondergrondse benzinetank. - In 1972 is een vergunning versterkt voor een berging/garage die mogelijk als kolenopslag dienst heeft gedaan. - In 1973 werd vergunning verstrekt voor de bouw van een hoogspannings-ruimte.

ONDERGRONDSE TANKS

- ☒ Op of grenzend aan de locatie zijn geen ondergrondse brandstoftank(s) bekend.
- ☐ Op en/of grenzend aan de locatie is/zijn de volgende ondergrondse brandstoftank(s) bekend:

Adres	Inhoud in m ³	Soort inhoud	Status tank

NOTA BODEMBEHEER (actualisatie in werking getreden op 23-12-2020)

In al lang bewoonde gebieden is bijna altijd een vorm van (diffuse) bodemverontreiniging aanwezig. Een duidelijke oorzaak voor deze achtergrondverontreiniging is niet aan te wijzen. Uit onderzoek naar de ruimtelijke verdeling van deze verontreiniging is gebleken dat binnen de gemeente Rheden een aantal gebieden kan worden onderscheiden met een onderling verschillende mate van achtergrondverontreiniging. Deze zogenoemde bodemkwaliteitszones zijn als volgt ingedeeld (gerangschikt naar toenemende mate van achtergrondverontreiniging):

- voldoet aan de achtergrondwaarde;
- voldoet aan de maximale waarde wonen;
- voldoet aan de maximale waarde industrie – Stedelijk Wonen;
- voldoet aan de maximale waarde industrie – Traverse Dieren;
- is sterker verontreinigd dan de maximale waarde industrie.

Let op! De Nota Bodembeheer van de gemeente Rheden is NIET van toepassing op locaties:

- waar op basis van bepaalde (vroegere) (bedrijfs)activiteiten en/of reeds uitgevoerd bodemonderzoek een verhoogde kans bestaat op de aanwezigheid van een geval van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming of;
- die liggen in niet-gezoneerde gebieden of;
- waar een bodemsanering is uitgevoerd waarbij niet alle verontreiniging volledig is verwijderd en/of waarbij aanvulgrond is gebruikt waarvan de kwaliteit afwijkt van de zonekwaliteit.

Geconcludeerd wordt dat op basis van bovenstaande informatie onderhavige locatie kan worden gekwalificeerd als:

- ☐ een van sterke bodemverontreiniging verdachte locatie waarop de Nota Bodembeheer niet van toepassing is;
- ☐ een niet van sterke bodemverontreiniging verdachte locatie waarop de Nota Bodembeheer niet van toepassing is (omdat);
- ☒ een niet van sterke bodemverontreiniging verdachte locatie waarop de Nota Bodembeheer van toepassing is.

De locatie ligt in een bodemkwaliteitszone waarvan:

- de gemiddelde kwaliteit van de bovengrond voldoet aan de Maximale waarde Industrie - Stedelijk Wonen en;
- de gemiddelde kwaliteit van de ondergrond voldoet aan de Achtergrondwaarde.

Met bovengrond wordt de bovenste meter bedoeld en met de ondergrond de bodemlaag van 1 tot 2 meter beneden maaiveld. Dieper dan 2 meter beneden maaiveld is de grond niet ingedeeld.

Als de gemiddelde kwaliteit niet voldoet aan de achtergrondwaarde dient bij eventuele afvoer van de grond rekening te worden gehouden met extra kosten.

- ☒ Indien het perceel in de zone ligt met maximale waarde industrie-Stedelijk Wonen, wordt de folder 'Lood in de Bodem' meegestuurd. In deze zone is vaak sprake van lood in de bodem. Jonge kinderen zijn gevoelig voor lood. In de folder vindt u tips om risico's te voorkomen.

BESCHERMINGSGEBIEDEN GRONDWATER EN RESERVERINGSGEBIEDEN DRINKWATER

De locatie bevindt zich:

- ☒ niet in een gebied waar aanvullende regels gelden in relatie tot drinkwaterbescherming;
- ☐ binnen de invloedssfeer van grondwaterwingebied Ellecom waardoor er bepaalde restricties aan de orde zijn. De locatie is gelegen in het grondwaterbeschermingsgebied. Hier is de aanleg van een WKO systeem, het graven dieper dan 3 meter, en verschillende bedrijfsactiviteiten verboden. Daarnaast gelden er bijvoorbeeld regels voor de aanleg van leidingen en afkoppelen hemelwater.
- ☐ binnen de invloedssfeer van grondwaterwingebied De Pinkenberg waardoor er bepaalde restricties aan de orde zijn. De locatie is gelegen in WKO vrije zone, de boringsvrije zone, het grondwaterbeschermingsgebied/ het waterwingebied. In de WKO vrije zone is de aanleg van een WKO systeem niet toegestaan. In een boringsvrije zone is graven dieper dan 3 meter niet toegestaan. In het grondwaterbeschermingsgebied is de aanleg van een WKO systeem, het graven dieper dan 3 meter, en verschillende bedrijfsactiviteiten verboden. Daarnaast gelden er bijvoorbeeld regels voor de aanleg van leidingen en afkoppelen hemelwater.
- ☐ binnen de invloedssfeer van een drinkwaterreserveringsgebied waardoor er bepaalde restricties aan de orde zijn. Het aanleggen van WKO-installaties is in dit gebied bijvoorbeeld verboden. Meer informatie is te vinden op: www.gelderland.nl/themas/duurzaamheid/water/voldoende-drinkwater.

RISICOKAART EXPLOSIEVEN

Op de risicokaart explosieven ligt de locatie in een gebied dat:

- ☒ niet verdacht is in verband met de mogelijke aanwezigheid van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog;
☐ verdacht is in verband met de mogelijke aanwezigheid van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

De mogelijke aanwezigheid van explosieven levert bij het gewone gebruik van het perceel (spelen, tuinonderhoud, wonen, lopen) geen risico op. Wanneer er gegraven gaat worden (aanleg vijver, graven bouwput e.d.) kan er wel sprake zijn van risico. Bent u voornemens om graafwerkzaamheden uit te (laten) voeren dan is het verstandig om een onderzoek naar explosieven te laten doen en na te gaan of er na de oorlog ter plaatse misschien al zo veel gegraven is, dat de kans op het nog steeds aanwezig zijn van explosieven verwaarloosbaar is.

ASBESTHOUDENDE DAKBEDEKKING

- ☒ Op basis van luchtfoto-interpretatie zijn er geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van opstallen met asbestverdachte dakbedekking op de locatie;
☐ De locatie heeft te maken met (een) opstal(len) waarvan de dakbedekking op basis van luchtfoto-interpretatie als asbest-verdacht is aangemerkt.

BEPERKINGEN BODEMINFORMATIECHECK

Bij deze check is slechts een beperkt aantal bronnen geraadpleegd. In de tekst hierboven staat welke bronnen dit zijn. Er is dus niet naar andere bronnen gekeken.

Deze check geeft niet aan of er wel of geen sprake is van bodemverontreiniging maar geeft slechts inzicht in de bij de gemeente bekende gegevens die de bodemkwaliteit kunnen hebben beïnvloed. Wilt u een volledig historisch onderzoek (een vooronderzoek conform NEN 5725) laten verrichten dan kunt u een Kwalibo-erkend adviesbureau opdracht geven om een dergelijk onderzoek uit te voeren. Hieraan zijn kosten verbonden.

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Opgesteld op datum: 2 februari 2026